



Legenda

-  Área a ser limpa 786,33m²
-  Passeio a ser reparado 101,45m²

Detalhe do passeio a ser executado

-  Camada de concreto com malha de aço
- Lastro de brita
- Solo compactado

*Conferir medidas no local



Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, n°.188, 3°andar
 São Paulo-SP Cep 05403-000
 Tel. (11)3066 8420 Fax (11)3066 8482

UNIDADE		
Hospital Dr. Osíris Florindo Coelho		
LOCAL		
Rua Prudente de Moraes, 257 – Vila Correa		
REFERÊNCIA		
Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos Ferraz de Vasconcelos – SP		
Croqui para reforma de muro do SAME		
CÓDIGO DO EDIFÍCIO	FOLHA	
SAME	1/1	
ÁREA	ESCALA	DATA
887,78 m ²	Sem escala	17/04/2019
ARQUIVO		
XXXX		

DIRETOR DO G.T.E.
 Arq. Adhemar Dizioli Fernandes

COLABORADORES
 Tais Regina Santos

AUTORES DO PROJETO
 Arq. Carlos Massakazu Fujii e Eng. Pedro Omuro